



Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά: Πριν και Μετά

Ένα ιστορικό Ολυμπιακό έργο αναβιώνει. Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά, κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς χώρους της χώρας. Μετά από χρόνια υποβάθμισης, ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανακαίνισης και επαναλειτουργίας των εγκαταστάσεών του.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΙΝ

Υγρός Στίβος και Πλωτές Εξέδρες



Πριν από την έναρξη των εργασιών αναβάθμισης, οι πλωτές εξέδρες του κωπηλατοδρομίου βρίσκονταν σε κατάσταση σοβαρής φθοράς.

ΠΡΙΝ

Υγρός Στίβος και Πλωτές Εξέδρες

Τα ξύλινα δάπεδα ήταν σαθρά και επικίνδυνα, ενώ η βλάστηση είχε καλύψει μεγάλο μέρος των προσβάσεων.



ΠΡΙΝ

Υγρός Στίβος και Πλωτές Εξέδρες

Πολλά τμήματα των εξεδρών βρίσκονταν μερικώς βυθισμένα στο νερό, καθιστώντας τη χρήση τους αδύνατη και επικίνδυνη τόσο για αθλητές όσο και για το κοινό.



ΜΕΤΑ

Υγρός Στίβος και Πλωτές Εξέδρες



Η ολοκλήρωση των εργασιών
αποκατάστασης των πλωτών εξεδρών
αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή
μεταμόρφωση!

ΜΕΤΑ

Υγρός Στίβος και Πλωτές Εξέδρες

Πλήρης αντικατάσταση ξύλινων δαπέδων, αποκατάσταση πλωτότητας και στατικής επάρκειας, εκκαθάριση παρόχθιας βλάστησης, επαναλειτουργία αγωνιστικών διαδρόμων.



ΠΡΙΝ

Κύριες Εγκαταστάσεις

Οι κύριες εγκαταστάσεις του κωπηλατοδρομίου παρουσίαζαν εκτεταμένα σημάδια εγκατάλειψης και φθοράς.



ΠΡΙΝ

Κύριες Εγκαταστάσεις

Η έλλειψη συντήρησης επί πολλά έτη είχε οδηγήσει σε υποβάθμιση κτιριακών και περιβαλλοντικών υποδομών, με άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του χώρου.



ΜΕΤΑ

Κύριες Εγκαταστάσεις

Με την έναρξη των εργασιών αναβάθμισης, οι κύριες εγκαταστάσεις του κωπηλατοδρομίου αρχίζουν να ανακτούν τον επαγγελματικό τους χαρακτήρα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι αθλητές και οι αθλήτριες να συνεχίσουν την προετοιμασία τους σε συνθήκες που ανταποκρίνονται στο επίπεδο των επιδόσεών τους.

